

تبدیل انرژی: از محیط الکتریکی و مغناطیسی برای تبدیل انرژی توان استفاده کرد.

(1) تبدیل انرژی در میدان های مغناطیسی (الکترا طرازی مورد استفاده می شود)

(2) تبدیل انرژی در میدان های الکتریکی

تبدیل انرژی در میدان مغناطیسی:

(2) $e = \frac{d\lambda}{dt}$ ولتاژ انشاده

(1) $\lambda = N\Phi$



(3) $v = ir + e = ir + \frac{d\lambda}{dt}$ ولتاژ اعمالی

(4) $d\omega_e = ied\lambda$ انرژی الکتریکی ورودی

اگر λ ثابت باشد:

(5) $d\omega_e = eidt = d\omega_f$

* هر سه نمودار اشباع شونده با متلاطم های متفاوت. (6) $d\omega_e = d\omega_f = id\lambda = f d\Phi$ ($f = Ni$) در (5)




انرژی ذخیره شده توسط میدان با تغییرات جزئی در شار دور یا شار از میان (6)

(7) $\Delta\omega_f = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} i(\lambda) d\lambda = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} f(\Phi) d\Phi$

تلفات عیسیه رسی و موکو فله به صورت یک کاسه در روابط انرژی در نظر گرفته می شود و از مقدار مینوی
 عیسیه رسی به صورت دو مقدار صرف نظر شده است.


$$W_f = \int_0^\lambda i(\lambda) d\lambda = \int_0^\Phi f(\Phi) d\Phi \quad (8)$$



مولفه های متغیر در عیسیه رسی :

$$i = i(\lambda, \kappa) \quad \lambda = \lambda(i, \kappa)$$

* تغییر در λ با κ ثابت موجب تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مغناطیسی q_a $W_f = W_f(\lambda, \kappa)$ طبق معادله (3) و (6) خواهد بود
 * اگر κ تغییر کند و λ ثابت نگاه داشته شود انرژی مغناطیسی به انرژی مکانیکی تبدیل خواهد شد
 لذا حالت موی تبدیل انرژی از طریق تبدیل انرژی الکتریکی به مغناطیسی به مکانیکی یا برعکس خواهد بود.



در سیم های خطی: بیشتر سیم های الکتریکی با فاصله هوایی می ترانزده خطی در نظر گرفته شوند.

$$W_f = \frac{1}{2} i\lambda = \frac{1}{2} f\Phi = \frac{1}{2} R\Phi^2$$

(شیب خط انیست)

$$L = \frac{\lambda}{i} \quad W_f = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{L} \quad (13)$$

استقلال از اولی با تغییر κ تغییر خواهد کرد.

$$W_f(\lambda, \kappa) = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{L(\kappa)} \quad (14)$$


$$W_f = \int_0^B H dB = \frac{1}{2} HB = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \frac{l}{n^2} \quad (15)$$

$$W_f = \frac{W_f}{Al} = \int_0^\lambda \frac{iN}{l} d\frac{\lambda}{NA} = \int_0^B H dB$$

$$W_f' = W_f = \frac{1}{2} \lambda i = \frac{1}{2} f\Phi = \frac{1}{2} \Phi f^2$$

$$W_f' = \int_0^i (\lambda = Li) di = \frac{1}{2} Li^2 \quad W_f'(i, \kappa) = \frac{1}{2} L(\kappa) i^2 \quad (17)$$

$$W_f' = \int_0^H B dH = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \quad (18)$$



محاسبه نیروی جاذبه برای مغناطیسی :

$$dW_m = F_f dx \quad (19)$$

انرژی مکانیکی کار انجام شده

انرژی مکانیکی از تغییرات میدان با تغییر λ تولید می شود.

$$20 \quad \text{تغییرات انرژی در میدان مغناطیسی} = \text{انرژی ورودی الکتریکی} = \text{انرژی خروجی مکانیکی}$$

$$F_f dx = i d\lambda - dW_f \quad (21)$$

متغیرهای مستقل : (i, x) یا (λ, x)

$$22 \quad \lambda = \lambda(i, x) \quad \text{با فرض متغیرهای مستقل} \quad d\lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial i} di + \frac{\partial \lambda}{\partial x} dx$$

$$W_f = W_f(i, x) \Rightarrow dW_f = \frac{\partial W_f}{\partial i} di + \frac{\partial W_f}{\partial x} dx \quad (23)$$

$$21 \Rightarrow F_f dx = i \frac{\partial \lambda}{\partial x} dx + i \frac{\partial \lambda}{\partial i} di - \frac{dW_f}{dx} dx - \frac{\partial W_f}{\partial i} di \quad (24)$$

$$F_f dx = \left(i \frac{\partial \lambda}{\partial x} - \frac{dW_f}{dx} \right) dx + \left(i \frac{\partial \lambda}{\partial i} - \frac{\partial W_f}{\partial i} \right) di \quad (24)$$

با توجه به صغیر بودن di در طرفین $i \frac{\partial \lambda}{\partial x} - \frac{\partial W_f}{\partial x} = 0$; $F_f dx = \left(i \frac{\partial \lambda}{\partial x} - \frac{\partial W_f}{\partial x} \right) dx$

$$F_f = i \frac{\partial \lambda}{\partial x}(i, x) - \frac{\partial W_f}{\partial x}(i, x) \quad (25)$$

$$F_f = \frac{\partial}{\partial x} [i \lambda(i, x) - W_f(i, x)] \Rightarrow F_f = \frac{dW_f'(i, x)}{dx} \quad (26)$$

* تعذیه الکتریکی با جریان باشد رابطه (26) رابطه محاسبه نیروی میدان خواهد بود.

$$27 \quad W_f = W_f(\lambda, x) \quad \text{با فرض متغیرهای مستقل} \quad dW_f = \frac{\partial W_f}{\partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial W_f}{\partial x} dx$$

(λ, x)

$$F_f dx = i d\lambda - \frac{dW_f}{dx} d\lambda - \frac{\partial W_f}{\partial x} dx$$

$$F_f dx = - \frac{dW_f}{dx} d\lambda + \left(i - \frac{dW_f}{dx} \right) d\lambda \Rightarrow i - \frac{dW_f}{dx} = 0 \quad \text{ضریب } d\lambda \text{ صفر است}$$

$$\Rightarrow i = \frac{dW_f}{dx}(\lambda, x) \quad (28) \Rightarrow F_f = - \frac{dW_f}{d\lambda}(\lambda, x) \quad (29)$$

* تعذیه الکتریکی با ولتاژ باشد از رابطه (29) استفاده می کنیم

* نیرو همیشه در جهت عمل می کند که انرژی را کاهش و شبه انرژی را افزایش می دهد (از معادلات 26 و 29)

جهت نیروی با وجود آمده :

(1) با توجه به رابطه (29) جهت نیرو در جهت کاهش انرژی ذخیره شده میدان مغناطیسی خواهد بود.

(2) با توجه به رابطه (26) جهت نیرو در جهت افزایش شبه انرژی یعنی سیستم دنبال موقعیت شبه انرژی ماکزیمم می باشد

(3) جهت نیرو در جهت کاهش ولتاژش مدار مغناطیسی و افزایش اندرکنش نسبی بهیچ در نظر گرفته می شود.

محاسبه انرژی مکانیکی:

۱) سیستم غیر خطی : ۲) سیستم خطی

۱) سیستم غیر خطی:

ا) روش عددی : * تغییر جزئی Δx ، تغییر جزئی ΔW_f رااسب خواهد شد

* هرچه $\Delta x \rightarrow 0$ از نظر دقت محاسبات بهتر خواهد بود. $F_f \approx - \frac{\Delta W_f}{\Delta x} \Big|_{\lambda = \text{تایه}} ; F_f \approx \frac{\Delta W_f}{\Delta x} \Big|_{i = \text{تایه}}$

۲) سیستم خطی: $W_f(i, x) = \frac{1}{2} L(x) i^2$ (۱۷) ; $F_f = \frac{dW_f}{dx} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(x)}{dx}$ (۳۱)

$W_f(\lambda, x) = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{L(x)}$ (۱۲) $F_f = - \frac{dW_f}{dx} = - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{L(x)} \right)^2 \frac{dL(x)}{dx}$ (۳۲)

$W_f(\Phi, x) = \frac{1}{2} R(x) \Phi^2$ (۱۳) $F_f = - \frac{dW_f}{dx} = - \frac{1}{2} \Phi^2 \frac{d(R(x))}{dx}$ (۳۳)



$W_f(\lambda, x) = \frac{1}{2} \lambda i(x)$ $F_f = - \frac{\partial W_f}{\partial x} = - \frac{1}{2} \lambda \frac{di(x)}{dx}$ (۳۴)

محاسبه انرژی الکتریکی:

۱) با حرکت بار در یک سیم به طور خطی آهسته یعنی جریان در سیم به تدریج ثابت است.

* حرکت بار در جهت مثبت از x_a به x_b : $\Delta W_m = \int_{x_a}^{x_b} F_f dx \Leftarrow i = \frac{V-e}{r} = \frac{V}{r}$

$dW_f = F_f dx \Rightarrow \Delta W_m = \int_{x_a}^{x_b} F_f dx = \Delta W_f'$ افزایش شبه انرژی





در حالت $\Delta W_e = i_0 (\lambda_2 - \lambda_1)$ (۳۷)

در حالت خطی $\Delta W_f = \Delta W_f' = \Delta W_m = \frac{1}{2} i_0 (\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{1}{2} \Delta W_e$ (۳۸)



۲) بار در حرکت با سرعت خیلی زیاد (در یک لحظه) از a به b حرکت کند در این وضعیت λ ثابت خواهد بود

$\Delta W_m = \int_{x_a}^{x_b} F_f dx = - \Delta W_f(\lambda \text{ ثابت}) ; \Delta W_m = - \Delta W_f \Big|_{\lambda \text{ ثابت}}$ کاهش انرژی میدان



در همه شرایط خطی یا غیر خطی $\Delta W_e = 0$ (40)

* انرژی مکانیکی از کاهش انرژی میدان حاصل می‌شود. $\Delta W_m = \frac{1}{2} \lambda_0 (i_1 - i_2)$ (41) در شرایط خطی



(3) حرکت واقعی:

$\Delta W_e = \text{سطح } cabd$; $\Delta W_f = \text{سطح } abd - \text{سطح } oac$


$\Delta W_m = \Delta W_e - \Delta W_f = \text{سطح } cabd - \text{سطح } abd + \text{سطح } oac$

$\Delta W_m = \text{سطح } oab$


توزیع انرژی در سیستم‌های الکترومغناطیسی:

موتور و ژنراتور

موتور:




ژنراتور:



مثال ۱: در شکل نشان داده شده قسمت متحرک هسته در فاصله قابل تنظیمی باشد سه میله متحرک دارای ۱۲۵۰^۴ و جریان ثابت برابر با ۲.۲۵^۴ دارد محفظه مغناطیسی تنبیدی آهن به کار رفته با جریول زیر مشخص می‌باشد اگر $g = 0.2 \text{ cm}$ ، $g = 1 \text{ cm}$ در دو مرحله تنظیم شود انرژی و شبه انرژی میدان را محاسبه کنید.

ϕ (wb)	0.001	0.00175	0.0023	0.0025	0.0026	0.00265
mmf (A.T)	60	120	210	300	390	510

* تمام سطح مقاطع دایره‌ای هستند.



رابطه‌ای مابین فاصله‌های جانبی:

$$R_s = \frac{0.02 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times \pi \times 0.05 \times 0.012} = 84.4 \times 10^3$$

عرض فاصله‌های جانبی به یک قسمت دایره‌ای مابین فاصله‌های


$$R_g = \frac{0.2 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{\pi}{4} \times (0.05)^2} = 810 \times 10^3$$

$$R_{ag} = R_g + R_s = 895 \times 10^3$$

$$F_{ag} = R_{ag} \phi \quad (F_g = F_i + F_{ag})$$


محصول کلی مشخصه سیستم:

λ کلی	1.2	2.1	2.76	3	3.12	3.18
F کلی	955	1686	2269	2538	2717	2882
i (A)	0.769	1.405	1.891	2.115	2.269	2.4



$$\text{شماره} = 3.75$$

$$\text{شماره} = 3.26$$



مثال 2: محاسبه در فاصله $g=0.2$ cm با همان جریان تحریک 2.25 A نیروی وارده بر قسمت‌های دیگر را محاسبه کنید. فاصله جانبی $R_s = 84.4 \times 10^3$ فاصله‌های دایره‌ای $R_g = 4052.5 \times 10^3$ فاصله‌های جانبی $R_s = 84.4 \times 10^3$

$$R_{ag} = R_g + R_s = 4136.7 \times 10^3$$

$$AT_{ag} = 10342 ; AT_i = 300 \quad \phi = 0.0025 \text{ wb}$$

* اگر در سیستم‌هایی با فاصله‌های زیاد، جابجایی افت mmf روی فاصله‌های در صد قابل توجهی از mmf ورودی باشد از مشخصه غیر خطی آهن صرف نظر شود و سیستم به صورت خطی می‌تواند تحلیل گردد:


$$F = 1200 \times 2.25 = 2700 \text{ AT} \quad \text{برای جریان } i = 2.25 \text{ A}$$

$$\phi = \frac{2700}{4136.7 \times 10^3} = 0.651 \times 10^{-3} \quad \lambda = N\phi = 0.784$$

$$\text{انرژی میان} = \frac{1}{2} i \lambda = \frac{1}{2} \times 2.25 \times 0.784 = 0.882 \text{ J}$$

حل مثال 2: در حالت اول سیستم به صورت غیر خطی تحلیل می‌شود: $i = 2.25 \text{ A}$ و $g = 0.2 \text{ cm}$

$F_f = \frac{\delta \omega_f'}{\delta g} (i, g) \quad \Delta g = -0.05 \times 10^{-2} \text{ m} \quad g + \Delta g = 0.15 \times 10^{-2} \text{ m}$
 $R_{ag} = 810.5 \times 10^3 \times \frac{0.15}{0.2} + \frac{84.4 \times 10^3}{\text{جانبی}}$
 $R_g = 692 \times 10^3$




* هر چه Δg کوچکتر باشد عدد درست آید و مقدار واقعی آن نزدیکتر خواهد بود.


حالت حوض: قسمت آهن به صورت خطی در نظر گرفته شود.

* اگر در یک مساحت mm^2 ماده هوایی خیلی بیشتر از mm^2 آهن باشد می توان از آهن صرف نظر کرد و وی و وی که mm^2 آهن در مقابل mm^2 ماده هوایی کوچک نباشد می توان مشخصه آهن را به صورت خطی در نظر گرفت.

$\phi R = \frac{60}{0.001} + \frac{84.4 \times 10^3}{\text{ماده آهن}} + \frac{g}{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{\pi (0.05)^2}{g}} = 144.4 \times 10^3 + 4053g \times 10^3$
 $= 144.4 (1 + 28.1 \times 10^2 g) \times 10^3$
 $\phi = \frac{1200i}{144.4 (1 + 28.1 \times 10^2 g) \times 10^3} \quad \lambda = N\phi = \frac{(1200)^2 i}{144.4 (1 + 28.1 \times 10^2 g) \times 10^3}$
 $\omega_f(i, g) = \frac{1}{2} \lambda i = \frac{1200^2 i^2}{2 \times 144.4 (1 + 28.1 \times 10^2 g) \times 10^3}$
 $g = 0.2 \times 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow F_f = -1617 \text{ N}$
 $F_f = \frac{\delta \omega_f'}{\delta g} = \frac{1200^2 i^2 \times 28.1 \times 10^2}{2 \times 144.4 (1 + 28.1 \times 10^2 g)^2 \times 10^3}$



مثال 3: در مثال 1، اگر رگولاتور آهن قابل صرف نظر کردن باشد تحت همان جریان 2.25^A اجازه داده شود تا سیستم به حرکت به صورت آهنسته از $g = 1 \text{ cm}$ به $g = 0.2 \text{ cm}$ حرکت کند انرژی الکتریکی ورودی به سیستم و انرژی مکانیکی خروجی را محاسبه نماید.



$R = (84.4 + 4053 \times 10^2 g) \times 10^3$


$\lambda = \frac{1200^2 \times 2.25}{(84.4 + 5053 \times 10^2 g) \times 10^3} = \frac{38.4}{1 + 48 \times 10^2 g}$

$\Delta \omega_e = i_0 (\lambda_2 - \lambda_1) = 2.25 \times 38.4 \left(\frac{1}{1 + 4.8 \times 0.2} - \frac{1}{1 + 4.8} \right)$

$\Rightarrow \Delta \omega_e = 6.39 \text{ جول}$

$\Delta \omega_m = \frac{1}{2} \Delta \omega_e = 3.195 \text{ جول}$

مثال 4: چگالی شار مغناطیسی در سطح آهنی 1.6 T باشد، مطلوب است محاسبه مقدار چگالی نیرو در سطح آهن (چگالی نیرو \equiv نیرو در واحد سطح) و سیستم سیستم خطی در نظر گرفته می شود.




$\omega_f(B, \lambda) = \frac{1}{2} B^2 \frac{A \lambda}{\mu} \quad (A \lambda = \text{حجم})$
 فاصله هوایی
 سطح مقطع آهن

$$F_f = - \frac{\partial W_f(B, x)}{\partial x} = - \frac{1}{2} \frac{B^2 A}{\mu} \Rightarrow \frac{F_f}{A} = - \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$

چگالی نیرو در واحد سطح $\frac{F_f}{A} = \frac{1}{2} \frac{(1.6)^2}{4\pi \times 10^{-7}} = 1.02 \times 10^6 \frac{N}{m^2}$

مثال (5) در رله الکترومغناطیسی نشان داده شده که از منبع ولتاژ تغذیه می شود، رابطه جریان با λ به صورت زیر می باشد: $i = \lambda^2 + 2\lambda(1-x)$ و x فاصله هوایی کوچکتر از (1) الکت در نظر گرفته می شود. مطلوب است محاسبه نیروی و قسمت متحرک (آرمیچر) به صورت تابعی از فشار دور یا λ .



$$W_f(\lambda, x) = \int i d\lambda = \frac{1}{3} \lambda^3 + \lambda^2(1-x)$$

$$F_f = - \frac{\partial W_f}{\partial x} = 2\lambda^2 x(1-x)$$

مثال (6) این رله از منبع ولتاژ سینوسی تغذیه می شود $(V = \sqrt{2} V_m \sin \omega t)$ با فرض ثابت بودن رلوکتانس آهنی مطلوب است تعیین رابطه نیروی متوسط روی آرمیچر، در شرایطی که آرمیچر با فاصله x از هسته ثابت نگه داشته شود. * رلوکتانس ثابت یعنی اینکه سیستم خطی می باشد.

$$R_i = a ; R_{ag} = \frac{2x}{\mu_0 A} = bx \Rightarrow R_T = R_i + R_{ag} = a + bx$$

$$W_f(\phi, x) = \frac{1}{2} R(x) \phi^2 ; F_f = - \frac{\partial W_f(\phi, x)}{\partial x} = - \frac{1}{2} \phi^2 \frac{\partial R}{\partial x} = - \frac{1}{2} b \phi^2 \quad (42)$$

نیروی در جهت کاهش x می باشد. $V = iR + L \frac{di}{dt} ; i = \frac{\sqrt{2} V}{\sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{r}) \quad (43)$


از (21): $L = \frac{N^2}{R}$ و (43): $I = \frac{V}{\sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}} \angle -\tan^{-1} \frac{\omega L}{r} \quad (44)$

$$\phi = \frac{Ni}{R} = \frac{\sqrt{2} NV}{\sqrt{(rR)^2 + (N^2 \omega)^2}} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega N^2}{rR}) \quad (45)$$

در رابطه (42) $F_f = - \frac{b N^2 V^2}{(rR)^2 + (N^2 \omega)^2} \sin^2(\omega t - \tan^{-1} \frac{N^2 \omega}{rR})$ نیروی لحظه ای

$$F_f(av) = \frac{1}{T} \int_0^T F_f dt = - \frac{1}{2} \frac{b N^2 V^2}{(rR)^2 + (N^2 \omega)^2} \quad (46)$$

مثال (7) شکل زیر یک وسیله الکترومغناطیسی چرخشی را نشان می دهد که شکل ساده ای از یک موتور رلوکتانسی است. اگر از رلوکتانس مسیر آهن صرف نظر شود مطلوب است محاسبه گشتاور رلوکتانسی تابعی از جریان ورودی. بیع حرکت و زاویه جابجایی بین محور استاتور و روتور؟



طول محوری: l

$$A = (r + \frac{1}{2} g) \theta l$$

سطح عمود بر شار در حاصله هوایی طول حاصله هوایی در مسیر مغناطیسی $2g$ می باشد.

$$R_{ag} = \frac{2g}{\mu_0 (r + \frac{1}{2}g) \theta l} \quad (47) ; \Phi = \frac{N i \mu_0 (r + \frac{1}{2}g) \theta l}{2g} \quad (48) ;$$

$$\lambda = \Phi N = \frac{N^2 i \mu_0 (r + \frac{1}{2}g) \theta l}{2g} \quad (49) ; \omega_f'(i, \theta) = \frac{1}{2} \lambda i = \frac{N^2 i^2 \mu_0 (r + \frac{1}{2}g) \theta l}{4g} \quad (50)$$

$$\tau_f = \frac{d\omega_f'(i, \theta)}{d\theta} = \frac{N^2 i^2 \mu_0 (r + \frac{1}{2}g) l}{4g} \quad (51)$$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{N_0 N i}{2g} \quad (52) \Rightarrow \tau_f = \frac{B^2 g l (r + \frac{1}{2}g)}{\mu_0} \quad (53)$$

با فرض: $r = l = 0.025 \text{ m}$, $g = 0.0025 \text{ m}$, $B = 1.6 \text{ T}$ $\Rightarrow \tau_f = 3.34 \text{ N.m}$ یک ماشین کوچک خوب

تعیین گشتاور ولوکاتنس از اندوکاتنس سیم پیچ حرکتی:

$$\lambda = \frac{N^2 i \mu_0 (r + \frac{1}{2}g) \theta l}{2g} \quad L(\theta) = \frac{\lambda}{i} \Rightarrow L(\theta) = \frac{N^2 \mu_0 l (r + \frac{1}{2}g) \theta}{2g} \quad (54)$$


* اندوکاتنس به صورت خطی با θ تغییر می کند تا جاییکه در میپوشانی کامل ماکزیمم L را خواهیم داشت.

حرکاتش های ولوکاتنس واقعی:


۱) اندوکاتنس سیم پیچ حرکتی به صورت سینوسی تغییر می کند: شکل هندسی قطبها و فاصله هوایی در ایجاد اندوکاتنس سینوسی مؤثر خواهد بود.

۲) تداوم گشتاور متوسط به تعداد قطبها و حرکتی مداوم هر یک از آن ها به صورت متوالی.

ا.ه سطح قطبها (کفشد قطبها) و فاصله هوایی بین قطبهای استاتور و روتور به صورت زیر می تواند تعیین شود.



اندوکاتنس سیم پیچ حرکتی:
در موقعیت عمودی روتور با توجه به شکل کفشد قطبها ماکزیمم اندوکاتنس در سیستم حرکتی را ارائه خواهد داد (محور d)
در موقعیت افقی روتور اندوکاتنس حرکتی در موقعیت می نیمم خود قرار دارد (موقعیت محور q)



$$L(\theta) = L_1 + L_2 \cos 2\theta$$

$$L_2 = \frac{1}{2} (L_d - L_q)$$

فرض بر این است که جریان حرکتی سینوسی باشد

$$i = I_m \cos \omega t \quad (55)$$

شبه انرژی میدان
از رابطه (۱۷)

$$\omega_f'(i, \theta) = \frac{1}{2} L(\theta) i^2$$

$$\tau_f = \frac{d\omega_f'}{d\theta} = \frac{1}{2} i^2 \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} = -I_m^2 L_2 \sin 2\theta \cos^2 \omega t \quad (57)$$

8 زاویه روتور با محور d (58) $\theta = \omega t - \delta$ ω : سرعت زاویه‌ای روتور

در لحظه $t=0$



$$\tau_f = -I_m^2 L_2 \sin 2(\omega' t - \delta) \cos^2 \omega t = -\frac{1}{2} I_m^2 L_2 [\sin 2(\omega' t - \delta)(1 + \cos 2\omega t)]$$

$$\tau_f = -\frac{1}{2} I_m^2 L_2 [\sin 2(\omega' t - \delta) + \sin 2(\omega' t - \delta) \cos 2\omega t] \quad (59)$$

$$\tau_f = -\frac{1}{2} I_m^2 L_2 [\sin 2(\omega' t - \delta) + \frac{1}{2} (\sin 2(\omega' t + \omega t - \delta) + \sin 2(\omega' t - \omega t - \delta))]$$

* اگر $\omega = \omega'$ باشد گشتاور متوسط وجود خواهد داشت (سرعت سینکرون)

* اگر $\omega \neq \omega'$ باشد گشتاور متوسط صفر خواهد بود (سرعت آسنکرون)



$$\tau_{av} = \frac{1}{4} I_m^2 L_2 \sin 2\delta \quad (60) \quad L_2 = \frac{1}{2} (L_d - L_q) \Rightarrow \tau_{av} = \frac{1}{8} I_m^2 (L_d - L_q) \sin 2\delta \quad (61)$$

مثال: در یک سیستم رلوکاتیسی خطی اگر جریان ماکزیمم تحریک 5^A و اندوکتانس‌های محور d و q به ترتیب برابر با 0.15^H و 0.25^H باشند. گشتاور متوسط را محاسبه نمایید.

* برای بدست آوردن گشتاور ماکزیمم $\sin 2\delta$ باید ماکزیمم یعنی 1 باشد پس

$$\sin 2\delta = 1 \Rightarrow \delta = 45^\circ. \quad \tau_f = 0.3125 \text{ Nm}$$

سیستم‌های الکتریکی و مغناطیسی چند تحریک:

دو سامانه‌های مستقل به صورت زیر تعریف می‌شود

$$(\lambda_1, \lambda_2, \theta) \text{ و } (i_1, i_2, \theta)$$

$$\tau_f = - \frac{\partial \omega_f(\lambda_1, \lambda_2, \theta)}{\partial \theta} \quad (62)$$

$$\omega_f(\lambda_1, \lambda_2, \theta) = \int^{\lambda_1} i_{11} d\lambda_1 + \int^{\lambda_2} i_{12} d\lambda_2 \quad (63)$$

* در سیستم‌های خطی دو تحریک:

$$\lambda_1 = L_{11} i_1 + L_{12} i_2 \quad (64a)$$

$$\lambda_2 = L_{21} i_1 + L_{22} i_2 \quad (64b) \quad L_{12} = L_{21}$$

$$\omega_f(\lambda_1, \lambda_2, \theta) = \frac{1}{2} \beta_{11} \lambda_1^2 + \beta_{12} \lambda_1 \lambda_2 + \frac{1}{2} \beta_{22} \lambda_2^2 \quad (65)$$

$$\beta_{11} = L_{22} / (L_{11} L_{22} - L_{12}^2) \quad \beta_{22} = L_{11} / (L_{11} L_{22} - L_{12}^2) \quad \beta_{12} = \beta_{21} = -L_{12} / (L_{11} L_{22} - L_{12}^2)$$

* L_{11} و L_{22} و L_{12} تابعی از θ هستند.

* روابط بالا برای ست اول یعنی $(\lambda_1, \lambda_2, \theta)$ به‌حساب‌آید.

* برای استاتور (1, 2, θ)

$$T_f = \frac{dW_f'(i_1, i_2, \theta)}{d\theta}$$

$$i_1 = B_{11}\lambda_1 + B_{21}\lambda_2; i_2 = B_{21}\lambda_1 + B_{22}\lambda_2 \quad B_{21} = B_{12}$$

$$W_f(\lambda_1, \lambda_2, \theta) = \int_0^{\lambda_1} (B_{11}\lambda_1 + B_{12}\lambda_2) d\lambda_1 + \int_0^{\lambda_2} (B_{12}\lambda_1 + B_{22}\lambda_2) d\lambda_2$$

$$= B_{11} \int_0^{\lambda_1} \lambda_1 d\lambda_1 + B_{12} \left[\int_0^{\lambda_1} \lambda_2 d\lambda_1 + \int_0^{\lambda_2} \lambda_1 d\lambda_2 \right] + B_{22} \int_0^{\lambda_2} \lambda_2 d\lambda_2$$

$$= B_{11} \int_0^{\lambda_1} d\lambda_1 + B_{12} \int_0^{\lambda_1, \lambda_2} d(\lambda_1, \lambda_2) + B_{22} \int_0^{\lambda_2} \lambda_2 d\lambda_2$$

$$= \frac{1}{2} B_{11} \lambda_1^2 + B_{12} \lambda_1 \lambda_2 + \frac{1}{2} B_{22} \lambda_2^2$$

$$W_f'(i_1, i_2, \theta) = \int_0^{i_1} \lambda_1 di_1 + \int_0^{i_2} \lambda_2 di_2$$

* اندرکنش‌ها تابعی از θ می باشد.

$$W_f'(i_1, i_2, \theta) = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + L_{12} i_1 i_2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2$$

مثال: برای سیستم دو حریک نشانداده شده اندرکنش‌های حری استاتور، روتور و اندرکنش متقابل به شرح زیر می باشد.

$$L_{11} = (4 + \cos 2\theta) \times 10^{-3} H; L_{22} = (20 + 5 \cos 2\theta) H; L_{12} = 0.15 \cos \theta H$$

مطلوبست محاسبه متدرکشتا و حاصل درشترا طی که $i_1^A = i_1$, $i_2^A = 0.02^A$ فرض شوند.

$$W_f'(i_1, i_2, \theta) = \frac{1}{2} (4 + \cos 2\theta) \times 10^{-3} i_1^2 + (0.15 \cos \theta) i_1 i_2 + \frac{1}{2} (20 + 5 \cos 2\theta) i_2^2$$

$$T_f = \frac{dW_f'}{d\theta} = \sin 2\theta \times 10^{-3} i_1^2 - 0.15 (\sin \theta) i_1 i_2 - 5 \sin 2\theta i_2^2$$

$$\Rightarrow T_f = \frac{-10^{-3} \sin 2\theta}{\text{گشتاور متقابل ناشی از مؤلفه متقابل سار}} - \frac{5 \times 10^{-3} \sin \theta}{\text{گشتاور متقابل ناشی از مؤلفه متقابل سار}}$$


گشتاور لولگانی در ماشین قطب به جسته اتفاق می افتد.

گشتاور متقابل ناشی از مؤلفه متقابل سار.

اندرکنش حری تابعی از θ می باشد (فرکانس دویل)

* اگر اندرکنش حری تابعی از θ نباشد یعنی در ماشین قطب صاف گشتاور لولگانی صفر خواهد بود.

* ماشین سنکرون قطب به جسته مؤلفه های گشتاور هر دو مؤلفه رولگانی و متقابل هستند.



میدان های الکتریکی:

$$q \approx \lambda; V \approx i$$

میدان الکتریکی در وضعیت نشان داده شده صفحات (x ثابت) از انرژی ابعالی الکتریکی حاصل خواهد شد.

$$dW_e = V dq = dW_f \quad \text{انرژی کل میدان} \quad W_f = \int_0^q V dq$$

$$C = \frac{q}{V} = \text{ظرفیت سیستم} \Rightarrow W_f = \int_0^q V dq = \frac{1}{2} V q \quad (70) \Rightarrow W_f = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad (71)$$

$$C = \frac{\epsilon \cdot A}{(x_0 - x)}$$

متغیرهای مستقل (q, x) یا (V, x)

* فرم های کلیه متغیرهای مستقل (q, x) باشد:

$$w_f(q, x) = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C(x)} \quad (72)$$

$$, w_f' = \frac{1}{2} \nabla q = \frac{1}{2} C(x) v^2 = w_f'(v, x)$$

$$w_f = \int_0^D E dD = \frac{1}{2} \frac{D^2}{C.}$$

چگالی انرژی در میدان الکتریکی

تبدیل انرژی در میدان های الکتریکی:

با تغییر x نامعلوم مستعد انرژی


$$F_f dx = \nabla dq - dw_f \quad (75)$$

1) متغیرهای مستقل v, x ; $q = q(v, x)$

$$dq = \frac{\partial q}{\partial v} dv + \frac{\partial q}{\partial x} dx \quad (76) \quad w_f = w_f(v, x) \quad dw_f = \frac{\partial w_f}{\partial v} dv + \frac{\partial w_f}{\partial x} dx \quad (77)$$

$$F_f dx = \left(v \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial w_f}{\partial x} \right) dx + \left(v \frac{\partial q}{\partial v} - \frac{\partial w_f}{\partial v} \right) dv \quad (78)$$

$$F_f dx = \nabla \frac{dq(v, x)}{dx} - \frac{dw_f}{dx}(v, x) \quad (79) \quad F_f = \frac{d}{dx} [v q(v, x) - w_f(v, x)]$$



انرژی سیسته خطی باشد

$$w_f'(v, x) = v q - w_f \quad (80)$$

$$F_f = \frac{\partial w_f'(v, x)}{\partial x} \quad (81)$$

2) متغیرهای مستقل (q, x) ; $w_f = w_f(q, x)$

$$dw_f = \frac{\partial w_f}{\partial q} dq + \frac{\partial w_f}{\partial x} dx \quad (82)$$

> معادله (75) جایگزین شود

$$F_f dx = \left(v - \frac{dw_f}{dq} \right) dq - \frac{\partial w_f}{\partial x} dx \quad (83) \quad , F_f dx = - \frac{\partial w_f}{\partial x} dx \Rightarrow F_f = - \frac{\partial w_f}{\partial x} \quad (84)$$

$$q = CV \quad w_f'(v, x) = \frac{1}{2} C(x) v^2 \Rightarrow \text{چگالی شبه انرژی به صورت زیر خواهد بود}$$


$$w_f' = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

معادلات دینامیکی سیستم های الکتریکی مکانیکی:

با فرم سیستم مغناطیسی خطی باشد

اندوکتانس خودی سیسه
پیچ متحرک $L = L(x)$

$$V = ir + \frac{d\lambda}{dt} \quad \text{معادله ولتاژ برای سیسه الکتریکی}$$



$$= ir + \frac{d}{dt} (L(x)i) = ir + L(x) \frac{di}{dt} + i \frac{dL(x)}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \quad (88)$$

ولتاژ سرعت حرکتی و ولتاژ ناشی از متغیر هندسی سیسه پیچ متحرک

$$W_f(1, x) = \frac{1}{2} L(x) i^2, \quad F_f = \frac{\partial W_f}{\partial x} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(x)}{dx} \quad (89)$$

$$P_m = F_f \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(x)}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} i \left(i \cdot \frac{dL(x)}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \right)$$

$$P_m = \frac{1}{2} \cdot \text{ولتاژ سرعت} \cdot \text{جریان} \quad (90) \quad \text{رابطه 90 در همه موارد قرار است (ماشین های الکتریکی)}$$

* اگر جریان مخالف ولتاژ سرعت باشد، سیستم موتوری است یعنی تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی
* اگر جریان موافق ولتاژ سرعت باشد، عمل ژنراتوری یعنی تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است.

$$F_f = M \frac{d^2 x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + kx + F \quad (91a), \quad \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(x)}{dx} = M \frac{d^2 x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + kx + F \quad (91b)$$

$$\text{پیرامین مغناطیسی} \quad \Phi = \frac{\mu_0 A}{2(l_0 - x)}, \quad L(x) = N^2 \Phi = \frac{\mu_0 A N^2}{2(l_0 - x)}$$

$$\frac{dL(x)}{dx} = \frac{\mu_0 A N^2}{2(l_0 - x)^2} \Rightarrow V = ir + \frac{\mu_0 A N^2}{2(l_0 - x)} \frac{di}{dt} + \frac{\mu_0 A N^2 i}{2(l_0 - x)^2} \cdot \frac{dx}{dt} \quad (92)$$

$$\frac{\mu_0 A N^2 i^2}{4(l_0 - x)^2} = M \frac{d^2 x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + kx + F \quad (93) \quad \text{* معادله رو بر و باید به صورت عددی حل شود.}$$

اما با حرکت جزئی بارزوی متحرک از حالت ساکن می توان معادلات (92), (93) را حل کرد.

با فرض در حالت ساکن (نقطه تعادل سیستم: تمام مشتقات صفر خواهد بود): V_0, I_0, x_0, f_0

$$\text{معادله (92)} \Rightarrow V_0 = I_0 r, \quad \text{معادله (93)} \Rightarrow \frac{\mu_0 A N^2 I_0^2}{4(l_0 - x_0)^2} = kx_0 + f_0$$

حال با تغییرات جزئی در بارهای سیستم: V_1, I_1, x_1, f_1 معادلات ولتاژ و نیرو به صورت زیر نوشته می شوند.

$$V_0 + V_1 = (I_0 + i_1)r + \frac{\mu_0 A N^2}{2(l_0 - x_0 - x_1)} \frac{di_1}{dt} + \frac{\mu_0 A N^2 (I_0 + i_1)}{2(l_0 - x_0 - x_1)^2} \frac{dx_1}{dt} \quad (94)$$

$$\frac{\mu_0 A N^2 (I_0 + i_1)^2}{4(l_0 - x_0 - x_1)^2} = M \frac{d^2 x_1}{dt^2} + B \frac{dx_1}{dt} + k(x_0 + x_1) + f_0 + f_1 \quad (95)$$

حال برای تحلیل روابط ولتاژ و نیرو با جایابی جزئی از فرضیات زیر استفاده می کنیم:

1) از حاصل ضرب تغییرات کوچک صرف نظر شود.

2) از تغییرات کوچک در مقابل مقادیر پایداری حالت صرف نظر گردد.

3) عبارات حالت تعادل در معادلات (93) و (94) از معادله تغییرات حذف گردد.

$$V_1 = i_1 r + \frac{\mu_0 A N^2}{2(l_0 - x_0)} \frac{di_1}{dt} + \frac{\mu_0 A N^2 I_0}{2(l_0 - x_0)^2} \frac{dx_1}{dt} \quad (96)$$

$$\frac{2 \mu_0 A N^2 I_0 i_1}{4(l_0 - x_0)^2} = M \frac{d^2 x_1}{dt^2} + B \frac{dx_1}{dt} + kx_1 + f_1 \quad (97)$$

* معادلات 93 و 92 برای کلیه حالات است و معادلات 96 و 97 برای تغییرات جزئی است.